



Travaux de renouvellement de la couche de roulement sur la RN13 dans le sens Cherbourg vers Caen

Fermeture des bretelles des échangeurs n°38 « Cussy - Bayeux », n°37.1 « Le Molay-Littry », n°37 « Bayeux - Saint-Lô » et n°36.1 « D6 - Monceaux-en-Bessin » dans le sens Cherbourg vers Caen

Déviations mises en place par la RN13 et le réseau départemental (RD5, RD6, RD572 et RD613)



-  Déviation pour les usagers venant de l'échangeur n°37.1 « Le Molay-Littry » et allant vers Caen
-  +  Déviation pour les usagers venant de l'échangeur n°37 « Bayeux - Saint-Lô » et allant vers Caen
-  Déviation pour les usagers venant de Cherbourg et allant vers Saint-Lô via RD572, Bayeux via RD6 ou RD572 et Cussy via RD613
-  Zones des fermetures de bretelles
-  Zone des travaux (basculement de circulation)