



Communiqué de presse

A131 > Affaissement localisé de la chaussée > Fermeture de la voie rapide (voie de gauche - sens Tancarville-Le Havre) au km 18,7.

Le 7 février les services de la DIR Nord-Ouest ont constaté un affaissement localisé de la chaussée sur la voie rapide (voie de gauche) au km 18,7 de l'A 131 : un trou de 60 cm est apparu sur la voie rapide.

Il a été immédiatement, par précaution, décidé de fermer cette voie et de procéder à une inspection. Un géotechnicien du Cerema est intervenu le 8 février pour constater la présence d'une cavité de 2 mètres de large sous la chaussée. Cette inspection a permis de vérifier que seule la voie rapide était directement impactée et que la circulation pouvait donc être maintenue sur la voie de droite (voie lente) et dans l'autre sens (Le Havre - Tancarville). Suite à ce diagnostic un arrêté de circulation a été immédiatement pris pour interdire la circulation sur cette partie de la chaussée.



Hydrocurage de la canalisation



Marquage au sol de la cavité repérée



À ce jour les causes suspectées pour l'apparition de cette cavité sous chaussée pourraient être liées au fonctionnement hydraulique de la zone : l'A131 traverse une zone humide et les différents écoulements d'eau, depuis la falaise, sont canalisés pour être déversés dans le marais qui jouxte l'autoroute, de l'autre côté. Des pluies particulièrement importantes, entraînant un apport exceptionnel de sédiments, ont obturé l'une des canalisations. La pression de l'eau en amont a déformé la couche de fondation de la chaussée jusqu'à créer cette cavité.

Les mesures qui permettront de réparer cet affaissement et d'éviter de nouveaux désordres, sont à l'étude.

La DIR Nord-Ouest est soucieuse de garantir la sécurité des usagers et met tout en oeuvre pour trouver une solution durable au désordre constaté.

Contact presse : Serge Gaillard (06 47 06 94 04)